



POLIURETANO BRILLO DIRECTO, 2K

El Brillo Directo de Goodsif posee gran durabilidad, excelente desempeño en la nivelación de colores, fácil de aplicar, y un poder de cubrimiento muy atractivo.

Su aplicación se recomienda en vehículos casuales, vehículos de carga y de transporte público.

Sustrato	Superficie bien lijada, completamente seca y en buenas condiciones de acabado: a) pintura original b) pintura antigua c) fondo 1K o 2K				
Limpieza de la Superficie	Lavar con jabón adecuado, remueva exceso de pulitura, silicón u otro contaminante con desengrasante, lije con granos P800-P1000, y nuevamente repita el ciclo.				
Relación de Mezcla	Color Sólido 2K	Endurecedor		Thinner	
	2	1		0,2 - 0,4	
< 15°C	2K Color Sólido	281 Endurecedor Rápido		Thinner Rápido	
15 - 30°C	2K Color Sólido	282 Endurecedor Estándar		Thinner Estándar	
> 30°C	2K Color Sólido	283 Endurecedor Lento		Thinner Lento	
Viscosidad Spray	16 - 19 s, en copa N° 4 @ 25°C				
Duración de la Mezcla a 25°C	2 horas empleando Endurecedor Rápido.				
	4 horas empleando Endurecedor Estándar o Lento.				
Re - Tratamiento	Si hay partículas luego de la aplicación, lije el área afectada con lija N° P2000 después de un secado completo, luego pula para solventar el problema.				
Configuración Pistola	Alimentación Gravedad:	1,2 - 1,5 mm	3 - 5 kg/cm ²		
	Alimentación Succión:	1,4 - 1,6 mm	3 - 5 kg/cm ²		
Aplicación	Capas y Grosor: 2 - 3 capas, total 35 - 50 um				
	Tiempo: a 25 °C, 5 - 10 minutos entre dos capas				
	Tiempo Secado al Aire: permita 10-15 min sec al aire				
Tiempo de Secado	Temperatura	Libre de Polvo	Sec al Tacto	Para Manipul	Sec Prueba
	. + 25°C	40 min	2 horas	9 horas	6 días
	. + 75°C	5 min	10 min	25 min	50 min
Vida del Producto	2 años en su envase original, en sitio fresco y seco (25 °C)				
Presentación	1L o 3,75L				



Notas:

- La superficie a pintar debe estar limpia y adecuadamente lijada (lija al agua granos P800-P1000 y luego secar).
- Para temperaturas ambiente mayores a 30 °C se debe agregar solvente retardante junto con el thinner para evitar blushing.
- Al mezclarse el producto con el endurecedor debe usarse a la brevedad posible y no almacenar para aplicaciones futuras.
- Limpie los equipos inmediatamente después de la aplicación con thinner, caso contrario le será difícil limpiarlos una vez secos.